

Anhang 2a: Punktuelle Maßnahmen (Maßnahmenliste)

Siehe Plandarstellung:

② Maßnahmen-Nummer, fortlaufend

Prio / Kategorien des Umsetzungsfahrplans (Höchste Priorität = 1):

1 = Durchgängigkeit herstellen, 2 = Maßnahme ohne Grunderwerb, 3 = Maßnahme mit Grunderwerb,
4 = Gewässerausbau

Typ: A = Ausbau, U = Unterhalt

lfd. Nr.	Plan-Nr.	BY-Code	Maßnahmenerläuterung	FKM	Typ	Prio	WWA
1	30	75.1	Landzunge zu Insel umgestalten	97	U	2	WEN
2	30	75.1	Verbindung zur Naab herstellen, d.h. Altarm hier seitlich anbinden	95,3	U	2	WEN
3	29	69.4	Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: Zu hohe Fließgeschwindigkeit, Auffindbarkeit schlecht.	93,6	U	1	WEN
4	29	69.4	Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: Ein Absturz ist zu steil; schlechte Auffindbarkeit, sonst sehr gut.	93,4	U	1	WEN
5	28	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP02356; Altgewässer anbinden	88,7	U		WEN
6	27	69.4	Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: zu geringe Lockströmung, zu hohe Fließgeschwindigkeit, keine Ruhebecken	87,1	U	1	WEN
7	27	75.1	Mündung etwas aufweiten/entschlammern, kein Umbau zu Insel, Pegelmesstelle beachten	86,3	U	2	WEN
8	27	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP01918; Altgewässer anbinden	86,1	U		WEN
9	27	75.2	Pflaster entfernen	86	U	1	WEN
10	27	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP02355; Altgewässer anbinden	85,6	U		WEN
11	26/27	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP02354; Altgewässer anbinden	84,3	U		WEN
12	26	75.1	Leitwerk zu Insel umgestalten	84	U	2	WEN
13	26	75.1	Bau eines offenen Verbindungsgrabens vom Altarm	83	U	2	WEN
14	25	69.4	Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: zu steil, zu reißend, Lockströmung zu gering. Evtl. höher dotieren	80,3	U	1	WEN
15	25	75.1	Insel herstellen	80	U	2	WEN
17	24	75.1	Leitwerk zu Insel umgestalten	78,1	U	2	WEN
18	24	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP03078; Altgewässer anbinden	76,9	U		WEN
19	23	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP02401; Altgewässer anbinden	74	U		WEN
20	23	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP01919; Altgewässer anbinden	73,3	U		WEN
21	23	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP02347; Altgewässer anbinden	73	U		WEN
22	23	75.2	Mündungsbereich aufweiten	0	U	1	WEN

Anhang 2a: Punktuelle Maßnahmen (Maßnahmenliste)

Ifd. Nr.	Plan-Nr.	BY-Code	Maßnahmenerläuterung	FKM	Typ	Prio	WWA
24	22	75.1	Mündung entlanden, Insel erhalten	71,5	U	2	WEN
25	21/22	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP02486; Altgewässer anbinden	70	U		WEN
26	20/21	69.4	HYMOP02358, Optimierung FAA geplant, Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: eingeschränkt passierbar; zu steil, Becken zu kurz und Durchlässe zu schmal zu steil, Becken zu kurz und Durchlässe zu schmal	67,3	U	1	WEN
27	20	69.3	technische Fischaufstiegsanlage anlegen; Neubau Schlitzpass bereits beantragt	66,6	A	1	WEN
28	20	75.1	Leitwerk zu Insel umgestalten	64,9	U	2	WEN
29	19	75.1	Verrohrung öffnen, Anschluss des Altwassers und Entwicklung des Auenbestandes auf Insel	63,6	U	2	WEN
30	19	75.1	Verbindung verbreitern, Zufahrt unterbinden (Steg erhalten), evtl. Buhne an Mündung ergänzen.	63,1	U	2	WEN
31	18/19	69.4	Hinweis gem. Ortseinsicht 2017 Umgehungsbach optimieren: zu hohe Fließgeschw., rauhe Rampe durch Abflachen und Ruhebecken optimieren	59,1	U	1	WEN
32	18	69.3	gelante Maßnahme HYMOP02357, auffällige, technische FAA ohne Durchfluss neu anlegen	58	A	1	WEN
33	18	69.4	Durchgängigkeit erneut prüfen! Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: v.a. Anbindung in Altarm ungünstig; Ausstieg verwachsen. Nach Möglichkeit höher dotieren . Evtl. durch Anlage am Schuiererwehr ergänzen)	57,1	U	1	WEN
34	17/18	69.3	Fischaufstiegsanlage anlegen (aus Platzmangel voraussichtlich nur technische Bauweise möglich)	55,9	A	1	WEN
35	17/18	69.3	Fischaufstiegsanlage anlegen (aus Platzmangel voraussichtlich nur technische Bauweise möglich)	55,8	A	1	WEN
36	17	69.4	Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: eingeschränkt passierbar, hohe Fließgeschw. Sohlschwellen in Flutmulde rückbauen	54,3	U	1	WEN
37	17	69.4	Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: eingeschränkt passierbar, hohe Fließgeschwindigkeit, hohe Abstürze hohe Fließgeschwindigkeit, hohe Abstürze)	54,1	U	1	WEN
37a	17	75.1	Schaffen einer Öffnung in der Landzunge, die das Altwasser abtrennt, Vorschlag Hr. Donhauser, Sportangler Schwandorf	53,5	U	2	WEN
38	15/16	69.1	geplante Maßnahme HYMOP02302, Rückbau und evtl. Umgestaltung in 3 Sohlschwellen (Bayernwerkwehr Dachlhofen)	49,1	A	1	WEN
39	15	75.1	Leitwerk zu Insel umgestalten	47,6	U	2	WEN
40	14	69.4	Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: zu hohe Fließgeschw. (1,96 m/s und mehr), Walzen, Auffindbarkeit schlecht, da an sehr langen Nebenarm angebunden	44,3	U	1	WEN
41	13	75.1	Leitwerk zu Insel umgestalten	40,7	U	2	WEN
42	13	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP01330; Altgewässer anbinden	38,7	U		WEN

Anhang 2a: Punktueller Maßnahmen (Maßnahmenliste)

Ifd. Nr.	Plan-Nr.	BY-Code	Maßnahmenerläuterung	FKM	Typ	Prio	WWA
43	13	69.4	stellenweise rel. hohe Fließgeschwindigkeiten, aber große Ruhebereiche; Ortseinsicht Herr Baumann, WWA WEN am 13.11.2018: Einlauf mit Steinen verlegt, Dotation nur ca. 100l/s.	37,6	U	1	WEN
43a	38	75.2	Mündungsbereich umgestalten und Verrohrung entfernen, Vorschlag und Grundstück des Fischereivereins Teublitz	37,6	U	1	WEN
44	12	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP01333, durchgängige FAA erhalten	36,3	U		WEN
45	12	75.2	Mündungsbereich umgestalten, Pflaster entfernen, Ufersaum initiieren	34,8	U	1	WEN
46	11	69.4	Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: Ausstieg weniger als 10 cm hoch überströmt (Betonteil), laut Ausführungsplan sollten 50 cm gegeben sein. Evtl. erneut überprüfen.)	31,8	U	1	WEN
47	10	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP00310; Altgewässer anbinden	29,2	U		WEN
48	10	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP00493; Altgewässer anbinden	28,7	U		WEN
49		75.2	Überfahrt weiter absenken zu Furt umgestalten	27	U	1	WEN
50	9	75.1	Altarm oberhalb anbinden	27	U	2	WEN
51	9	75.2	Überfahrt zur Furt umgestalten oder großes Rohr verlegen	25,2	U	1	R
52	8	69.4	Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: Wassertiefe zu gering, Fließgeschw. 1 bis 1,2 m/s durchgehend; regelmäßig verklaust; keine Ruhebecken; Abstürze zu steil und zu hoch	22,2	U	1	R
53	7	69.2	Inselzufahrt zu Furt absenken. Altwasser oberhalb u.a. mit Seefroschvorkommen. Mit UNB abklären.	21	A	4	R
54	7	75.1	Altgewässer beidseits anschließen (Furt erhalten)	21	U	2	R
55	7	69.1	Leitwerk zu Insel umgestalten, oder ganz rückbauen	20,8	U	2	R
56	7	69.1	Leitwerk zu Insel umgestalten, oder ganz rückbauen	20,6	U	2	R
57		69.2	Inselzufahrt zu Furt absenken	19,2	A	4	R
58	6	69.4	Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: zu wenige und zu kleine Ruhebecken, zu wenig Durchfluss	18,1	U	1	R
59	5	75.1	abgeschlossene Maßnahme HYMOP02521; Altgewässer anbinden	15,1	U		R
60	5	75.1	Überfahrt (Steinschüttung) zu Furt umbauen, Anbindung zu restlichem Gewässer wiederherstellen	14,8	U	2	R
61	5	75.1	Überfahrt (Steinschüttung) zu Furt umbauen, Anbindung zu restlichem Gewässer wiederherstellen	14,7	U	2	R
62	4	69.4	Hinweis gem. Ortseinsicht 2017: zu hohe Abstürze und hohe Fließgeschwindigkeit	11,4	U	1	R
63	1	75.1	Leitwerk zu Insel umgestalten - Überströmung jedoch erst bei HQ2	2,4	U	2	R
64	1	75.1	Leitwerk zu Insel umgestalten - Überströmung jedoch erst bei HQ2	2,2	U	2	R