Wasserwirtschaftsamt
Regensburg

Presseinformation

Regensburg, 19.12.2022

Verantwortlich: Stephanie Kexel

Abdichtung am alten Kanal

Kanal abgedichtet

Der Ludwig-Donau-Main-Kanal ist immer für Überraschungen gut, auf die die Flussmeisterstelle Neumarkt i.d.OPf. schnell reagieren muss.

In der langen Trockenheit dieses Sommers hat der Alte Kanal durch die Schleuse 24 bei Berching mehr Wasser verloren, als von oberstrom nachgeflossen ist. Die Haltung zwischen den Schleusen 24 und 25 hatte deshalb längere Zeit nur noch einen sehr geringen Wasserstand. Im Herbst hat sich bedingt durch die Niederschläge der Wasserstand in der Kanalhaltung wieder erhöht. Dabei machten sich die Auswirkungen der langen Trockenheit bemerkbar, der Kanal war undicht geworden. Vor wenigen Wochen trat an zwei Stellen der Böschungen Sickerwasser an der Luftseite des Kanals aus.

Die erste der beiden Stellen auf der Höhe von Pollanten ist bereits abgedichtet. Bei der zweiten auf Höhe von Mühlhausen ist die Abdichtung bereits eingebracht. Momentan ist die Flussmeisterstelle dabei, die Dammkrone wieder zu begradigen und den Damm neu zu verfestigen. Der Baumbestand am Kanal bleibt dabei von den Baumaßnahmen verschont.

Die Arbeiten werden voraussichtlich vor Weihnachten abgeschlossen.

Recyclingpapier aus 100% Altpapier

Standort
Landshuter Str. 59
93053 Regensburg

Telefon / Telefax
+49 941 78009-0
+49 941 78009-222

E-Mail / Internet
poststelle@wwa-r.bayern.de
www.wwa-r.bayern.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Plagemann, Tel. 0941/78009-123; thomas.plagemann@wwa-r.bayern.de
Sachgebietsleiter Wasserbau Lkr. Neumarkt i.d.Opf.

Johannes Hornauer, Tel. 09181/510610; johannes.hornauer@wwa-r.bayern.de
Leiter der Flussmeisterstelle Neumarkt i.d.OPf.

Bilder:

Sickerwasser am Dammfuß

Sickerwasser am Dammfuß

Noch ist das Arbeiten möglich

Neue Dammkrone