

Presseinformation

Regensburg, 16.09.2020

Verantwortlich: Thomas Plagemann

Ludwig-Donau-Main-Kanal, Mühlhausen

Im Bereich der Gemeinde Mühlhausen war bei der langen Trockenheit im Sommer die Haltung zwischen den Schleusen 26 und 27 trockengelegt worden. Bei den letzten Regenfällen hatte sich der Kanal an dieser Stelle wieder gefüllt. Scheinbar hat aber durch das Trockenliegen die Dichtung Schaden genommen. Deshalb weist der Alte Kanal nun Undichtigkeiten auf. Das Wasserwirtschaftsamt ist darauf von aufmerksamen Anwohnern aufmerksam gemacht worden.

Die Flussmeisterstelle Neumarkt wird nun den Ludwig-Donau-Main-Kanal an dieser Stelle sicherheitshalber wieder trockenlegen müssen. Dann folgt eine Phase der Untersuchungen, an die sich Baumaßnahmen zur Schadensbeseitigung anschließen.

Bei Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung:

Thomas Plagemann 0941 78009-123

Sachgebietsleiter Wasserbau im Lkr. Neumarkt i.d.Opf.

Landshuter Str. 59

93053 Regensburg

Johannes Hornauer 09181 510610

Leiter der Flussmeisterstelle Neumarkt i.d.Opf.